

## 三洋空调故障代码一览表

室内保护： P01——室内风机保护恒温器

室外保护： p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。

p03——异常的放电温度      p04——高压开关。

p05——反相或不良相位。 室内保护：      p09——面板的线路连接不当。

p10——浮动开关      H1-----压机马达超载；  
H2----压机马达被锁定； H3----压机电流检测电路异常；  
H9-----压机接触器保护； H10-----电压不平衡保护；  
H11-----CT 检测电路不正常； H12-----电-流值不正常被锁定；  
H18-----压机接触器振动； H19-----压机接触器振动,过热保护。

## 三菱空调故障代码

机型 FDF304HEN、FDF504HES

无显示

室内机和室外机电源 OFF、电源被关断、  
操作开关电路板不良。

## 三菱空调 504-304 故障码

E1：操作开关线断，空内机电路板坏。

E2：空内位置编号重复/空内板坏

- E3：无对应的室外机号码内外信号线断
- E4：室内机号 定不正确（设了 48 或 49）
- E5：内外通信异常。外机板坏。
- E6：室内机热交换器热敏电阻坏，内机板坏。
- E7：室内机吸气敏电阻坏，内机板坏。
- E8 室内机热交换器温度高（暖气），内机热交换器热敏电阻短路
- E10：操作开关多台控制时次数过多
- E31：室外机号码重复，外机板坏
- E32：反相成缺相，外机板坏
- E33：压缩机过流。缺相，外机板坏。
- E34： 52C 的初级缺 T 相，
- E35：外机温度过高，外机热敏电阻短路，外机短路。
- E36 压缩机出口冷管温度过高
- E38：室外机气温热敏电阻不良‘
- E39：压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
- E40：压缩机高压过高。

三洋空调 SPW-VC253/453DHL5（8）

#### 可能故障的原因

- . 串行通信错误. 错误设定值
- 串行信号的发送故障
- 室内机组检测到遥控器或机组控制的异常信号。

#### 有线遥控器上的显示

遥控器检测到来自室内机组的号

E02

(非串行信号)

室内机组或遥控器的错误设定。

遥控器地址 (RCU、ADR) 重复。

室内机组检测到信号选择的异常信号。

串行信号的接收故障

室内机组或遥控器的错误设定。

室内机组检测到来自室外机组的异常信号。

串行信号的发送故障

室外机组检测到来自室内机组异常信号

(判断包括机组数在内的故障)

串行信号的发送故障

自动地址设定不正确

室内机组检测到来自其它室内机组的异常信号。

串行信号的接收故障

. 错误设定

室内机组地址设定重复。

E09

串行信号的发送故障

E11

当用弹性组合控制时, 主室内

址设定重复。(由室外机组判

串行信号的接收故障

E05

串行信号的接收故障

E07

被判断的室内机组数量或室内  
总容量太小。

被判断的室内机组数量或室内  
总容量太大。

串行信号的发送故障

E18

室内机组或遥控器错误设定。

室内机组的型号设定与室外机  
配。

当用机组群控制时, 主要室内  
址设定错误

(由室内机组判断)

室外机组地址错误。

室内机组之间的错误接线。

(在各种控制的情况下, 机组  
线。)

室内机组地址 (或机组群地址  
设定。

室内机组容量码没有设定。

机组群控制线的错误接线。

室内机组型号设定错误。(容

线圈面板的错误接线

保护装置的工作

室个侧保护装置启动。

室外侧保护装置启动。

. 热敏电阻的异常

室外热敏电阻的开路或短路。

. 无挥发性存储器 IC (EEPROM) 不正常 (室内控制面板)

. 压缩机及其电路故障

活动开关在工作。

. 室外侧风扇电动机热保护器在

. PC 或 AC 压缩机热保护器在动

. 电源电压的异常。

(在 L 和 N 相之间的电压大于  
或小于 160 伏)

PC 压缩机的排气温度异常。

高压开关在动作。

反相或电压下降。

其它室内机组的警告。

室内热敏电阻开路或短路。

不能探测室内侧热交换器  
(E2=TH3)。

不能探测房间内温度。

不能探测排气温度 A (PC=TH0A)

不能探测室外热交换器的液体  
(C1=TH0E)

不能探测室外热交换器的气体  
(C2=TH0C)

上下移动热保护器。

压缩机检查装置启动。

PC 压缩机用电动机锁定。

压缩机的电流检查电路异常。

上下移动热保护器。

上下移动热保护器检测不到。

低压开关。

电源电压不平衡。

标准压缩机的通道 (MgSM) 有响

uA。室外与室内装置不配或序号不同。

uf。电路接收头有故障

自我诊断功能适用与 SRF50HC SRFD50HC SRF60HC

SRFD60HC 型号三菱重工空调

异常显示内容运转灯诊断记号（室内机显示部分的室温显示处）

室内机吸气热敏电阻异常	闪亮（2次/8秒）	07
室内机热交换器电阻异常	闪亮（2次/8秒）	06
室外机异常	闪亮（2次/8秒）	59
有线遥控器通信异常	闪亮（2次/8秒）	00
控制单元通信异常	闪亮（2次/8秒）	00

获取更多资料