

# Service News

SN13-003

## E18 故障处理方法

线控器 E18 故障含义为遥控器地址码设置错误。

此故障一般并非线控器品质问题，可通过更改设置恢复，  
具体方式为：



**定时器** + **风量调整** + **检查** 同时按下,线控器立刻复位, WAIT 结束后, 故障即消除。



AS 售后服务课

2013-3-25



三菱重工空调系统（上海）有限公司 技术服务部  
上海市长宁区延安西路 2299 号 上海世贸商城 2405-2406 室  
Tel: 021-58763030 FAX: 021-52389151