

纵向驻车时的驻车导向不准确 (Refer to GI54.65-P-059586)

主题编号	LI54.65-P-059716
版本	1
设计组	54.65 驻车辅助
日期	08-28-2014
有效性	型号 222.178 (S63AMG), 带主动式驻车辅助系统/代码 235
更改原因	

投诉:

纵向驻车时后轮可能会接触到路边。

原因:

编码中存储有错误的参数。

补救:

针对PARK 驻车系统 (N62) 控制单元的 SCN 设码。

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			54687 90	