

无法执行控制单元编程/编程过程中出现 错误信息。(Refer to GI58.40-P-056887)

主题编号	LI58.40-P-057049
版本	2
设计组	58.40 修理厂装置/梅塞德斯 - 奔驰检测装置
日期	11-12-2013
有效性	车型 222, 带代码 804, 搭配 09/2013 版 XENTRY Diagnosis
更改原因	自 09/2013 版 DVD 起调整了初始编程

投诉:

无法执行控制单元编程并且在 XENTRY 诊断过程中出现以下信息：

需要以下 CD：

带标志“区域 ECU 软件”且零件号为 HLI 000 000 14 78 的 CD 或 DVD

带标志“区域 ECU 软件”且零件号为 HLI 000 000 14 81 的 CD 或 DVD

带标志“区域 ECU 软件”且零件号为 HLI 000 000 15 21 的 CD 或 DVD

带标志“区域 ECU 软件”且零件号为 HLI 000 000 14 79 的 CD 或 DVD

带标志“区域 ECU 软件”且零件号为 HLI 000 000 14 80 的 CD 或 DVD

附件	
文件	描述
scan (4).pdf	截屏 - XENTRY 诊断信息

原因:

目前，授权服务中心还没有提供要求的零件号。

补救:

已经开始通过渠道运送 CD/DVD (2013 年 10 月 24 日)。

提示：

在紧急情况下可以通过备件部门订购所需的 CD/DVD。

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
HLI 000 000 15 21			09/2013 版 Regio DVD - 区域 1	1	适用于欧洲/独联体国家/蒙古	X

H LI 000 000 14 78			09/2013 版 Regio DVD - 区域 2	1	适用于美国	X
H LI 000 000 14 79			09/2013 版 Regio DVD - 区域 3	1	适用于日本	X
H LI 000 000 14 80			09/2013 版 Regio DVD - 区域 4	1	适用于亚洲的中国/韩国/中国台湾/中 国香港/中国澳门	X
H LI 000 000 14 81			09/2013 版 Regio DVD - 区域 5	1	适用于世界其他国家/非洲/东南亚/印 度/澳大利亚/海湾国家	X

获取更多资料 微信搜索蓝领星球