

转弯行驶时发出沙沙声和咔嚓声 (Ref to GI40.10-P-060412)

主题编号	LI40.10-P-060496
版本	1
设计组	40.10 车轮, 轮胎
日期	12-25-2014
有效性	型号 217.377/ 378/ 379 型号 222.#77/ 178/ 179
更改原因	

投诉:

转弯行驶时前轴弯道外侧车轮处发出沙沙声和咔嚓声

原因:

正在分析中

附件	
文件	描述
Folie1.JPG	制动盘侧接触点示例图

补救:

请借助 TIPS 案例模块通过相应的市场支持部门向 M-AMG 报告异常的车辆。

请为 TIPS 案例附上下列信息：

- 噪音文件 (最好是视频)
- 在车轮已拆卸的情况下拍摄接触点 (制动盘侧和车轮侧) 的图片 (示例图片见附录)

提示:

更换零件 (例如车轮轴承) 不能解决问题, 我们将通过 TIPS 案例模块告知您其他操作方法, 并相应地更新 TIPS 文档

附件	
文件	描述
Folie2.JPG	车轮侧接触点示例图

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			40017 **	请在“噪音”提示文本中给出

WIS-参考			
文档编号	标题	提示	分配

SI00.00-P-0086A	保养信息：出现技术投诉时的 问询手册		补救
-----------------	-----------------------	--	----

获取更多资料 微信搜索蓝领星球