

## 车辆无法加油 ( Ref to GI47.10-P-061371 )

主题编号	LI47.10-P-061575
版本	1
设计组	47.10 油箱
日期	06-11-2015
有效性	型号 222 和 205，带柴油发动机。
更改原因	

## 投诉:

车辆无法加油。

柴油注油枪无法引入加注口管。

## 原因:

如果柴油注油枪的直径过小，则加注口管中的防错误加油保护不会解锁。

## 补救:

在特殊情况下，可以使用导向漏斗，在加油前将其推入加注口管。

遵守包装上的提示。

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A0004710000			加注口管导向漏斗	1		