

## 局域网互联网 (LIN) 信息缺失导致锂离子蓄 电池功能故障 (Refer to GI54.10-P-057085)

主题编号	LI54.10-P-057440
版本	1
设计组	54.10 蓄电池，供电，电压互感器
日期	10-11-2013
有效性	车型 222.077 / 222.178 / 197.377，带代码 P98
更改原因	

### 投诉:

前部信号采集及促动控制模组 (SAM-F) 或者后部信号采集及促动控制模组 (SAM-H) 控制单元出现故障代码条目“B1FC287”

### 原因:

局域网互联网 (LIN) 蓄电池信息暂时缺失。

### 补救:

忽略或删除故障代码。

若出现投诉，请通过 TIPS Case ( TIPS 案例 ) 模块联系市场运作中心 (MPC)。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
N10/6 - 前部信号采集及促动控制模组 (前部信号采集及促动控制模组 ( SAM )) (BC_F222) (S 级 ( 222 ))	B1FC287	起动机锂离子蓄电池存在功能故障。信息缺失。
N10/2 - 后部信号采集及促动控制模组 (后部信号采集及促动控制模组 ( SAM )) (SAMR_231) (SLS 级 ( 197 ))	B1FC287	起动机锂离子蓄电池存在功能故障。信息缺失。

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			54001 73	

WIS-参考			
文档编号	标题	提示	分配

SI00.00-P-0086A	技术投诉的问题指南		补救
-----------------	-----------	--	----

获取更多资料 微信搜索蓝领星球