

## 360° 摄像头系统无法使用 (Refer to GI54.65-P-059461)

主题编号	LI54.65-P-059577
版本	1
设计组	54.65 驻车辅助
日期	08-12-2014
有效性	型号 222，带代码 501 生产日期 2013 年 7 月至 2014 年 2 月
更改原因	

## 投诉:

挂入倒车档或通过驾驶室功能栏手动激活 360° 摄像头时，在驾驶室管理及数据系统 (Comand) 显示屏上无法显示 360° 摄像头的图像。

驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏出现故障信息“360° 摄像头系统无法使用”。

## 原因:

软件

## 补救:

使用新的软件编程 360° 摄像头控制单元。

新软件通过 03/2014 版 XENTRY-DVD 和插件 3644 或通过 05/2014 版 XENTRY-DVD 和插件 3667 可供使用。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
N148 - 360° 摄像机 (SVS222)	-	-

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
54-0991	编程 360° 摄像头控制单元		8207T 90	