4.2 室外机

RY200KMY1L



A1P	印刷电路板
A2P	印刷电路板
BS1	按钮(强制除霜 抽气降压)
C1R・C2R	电容器(M1F・M2F)
E1HC	曲轴箱加热器
F1U	熔丝(250V, 10A, B)
F2U	熔丝(250V, 6.3A, B)
HAP	发光二极管(工作监控器-绿)
H1P・H2P	发光二极管(工作监控器-红)
K1M	磁力接触器(M1C)
K1S	过电流继电器(M1C)(手动复位型)
M1C	电机(压缩机)
M1F・M2F	电机(风扇)
Q1M・Q2M・Q3M	热动开关(M1F・M2F・M1C)
R1T	热敏电阻(空气)
R2T	热敏电阻(盘管)
RYC	电磁继电器
RYF1・2	电磁继电器(M1F・M2F)
RYS	电磁继电器(Y1R)
S1PH	压力开关(高压)
S2PH	压力开关(高压控制)
S1PL	压力开关(低压)
T1R	变压器(220~240V/16V)
X1M	端子板
X2M	端子板
Y1S	四通阀
(PRC)	电源逆相检测电路
(RC)	信号接受电路
(SD)	安全器件输入
(TC)	信号传输电路

获取更多资料 微信搜索监须星球