


再遇坑货“换板哥”，一台三菱电机的维修！


今天安装一台新机，客户要求拆一台三菱电机空调，去年修过一次，修了600元，今年又不制冷，叫人修了几次，每次都是加雪种什么的，好不了一会，又不行了，客户不再修了，直接换了，一定要我回收！今年旧机行情不行，根本不想回收！

进入主题：拆机时，试着开机，开机启动，在外面观察了一下，回气管起白霜，以为内机过滤网N堵，叫内面的同事去看内机怎么样，他看了说内机根本没有转，狐狸露出尾巴了，原来是内风机没有转，心想可能是电容失容了！安装新机一切正常，把坏机拖回来拆开一看，原来被“换板哥”直接换成通用了，测量内风机运行没有阻值了，知道内风机都内有温度保险，拆开果然保险烧坏了，将保险换上，试机，电机卡得很紧，转速跟摆风电机一样慢，上电时用手都转不动，但断电用手转又很轻松，以为电机已经深度损坏，耐何没有新电机？无意中按到遥控器的风速键，风机竟然轻松转起来了，关机再开机，一样轻松转，把风速调到中速，电机速度又慢下来了，并发抖！再调到高速，电机又转不起来了，抖得更狠，测试了一下各风速电压，低209V/中198V/高165V，到此，已经修不下去了，明天去网点找个电机试试！









多次维修，都是
这个47UF电容漏
液，换上就好！

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

获取更多资料 微信搜索蓝领星球