

一例通讯故障

老板娘她娃幼儿园园长家的老美的变频空调又病了，还是通讯故障，这一回老板娘谁也不许动，非要杨平去修。许诺羊肉泡都准备好了，管够！

杨平检查外主板上的 PC1 光耦 1,2 脚有脉动的电压，可 3,4 脚电压却不动.....

拆下来光耦检查 1,2 脚确实击穿，更换

试机，好了.....

杨平进用户家，遥控开机，室外机明显的没有动，但室内机屏幕显示通讯故障，姑杨平就直接去室外机检查外主板直流电源，正常，再检查通讯脉动电压，差不多...再检查光耦就不对了.....

