

附图一 主模块与子模块之间的联网方法和接线示意图

- 注:1. 用四芯控制连接线将各模块之间扩入2、3连接起来,用1根二芯信号控制线(2X1mm²)将各模块之间的接线板TB3-34.35连接起来方法如上图所示:
 - 2. 用1根二芯软导线 2×1 mm 格水流开关引线接至模块 0接线板TB3-34.35 ,连接方法如上图所示:
 - 3. 用1根四芯橡套软束领线(AX10mm²~35mm²)特动力线引线接至各模块接线板TB1的L1,L2.L3.N,连接方法如上图所示:
 - 4. 用1根 数据 (2X/mm²) 将水泵 维电器开关引线接至模块 O接线板 TB4-12, N,连接方法如上图所示:
 - 5. 周2粮《龙牧导线(2X1mm²)将辅助电加热器1,2继电器开关引线分别接至模块0接线板TB4-(N.8),(N.11)上,连接方法如上图所示: 6. 水流开关板/PC0)请放在模块0电箱内(在主板PC的旁边),具体接线按电路图.模块0在显示器上显示为主模块。

 - 机组进行操作控制及监视机组的运行状态参数,故障报警信息和修改机组的设定参数,
 - 说明: 虚线框内为远程监控设备部份,其中电脑PC需用户自备,RS232/485转换器.通讯线(双绞信号线,长度不超过1000米).显示板(此显示板与模块①常配显示板有区别)为选配件,最多可连接五组共计40台模块机的控制.

附图二 机组电控柜接线原理图

