

珠江电源 PRS3004-CU3000A 工程安装指导

编写人员: 蔡浩

地点: 梅州

时间: 2015/11/19

设备型号: PRS3004AP-CU3000A



设备型号 及识别





监控单元 型号版本 及识别

注意:打开电源的前挡板,柜子里有个三个按钮的监控模块,监控模块型号为 CU3000A,面板有 PC-485 的 RJ45 接口

通讯接口: RJ45 2-3+

工程接线: RS485

监控板(2 A)······8030 串口 3 A

监控板(3 B) ·······8030 串口 3 B

接口识别 与 接线方法 及示意图




图1 RJ45公头引脚顺序

引脚	定义	说明
1	空	
2	B-	485 B
3	A+	485 A
4	空	
5	空	
6	空	
7	空	



空 8 注意 1、区分前面多一个网口的为 CU3000AK, 接线为 2+ 3-注意 2、用 3 个按键在显示屏设置监控地址为 1 USB 转 RS232 串口线接电脑打指令时,需要 485 转换头,AB 分别接蓝白、橙。 接好线后,用唐老鸭发送: 波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位 发送: 7E 30 31 34 30 30 31 30 30 38 36 0D 返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。 调测说明 接收: 7E 30 31 34 30 30 30 30 3F 30 38 3C 34 30 30 30 30 30 30 30 38 3C 31 30 30 30 30 30 30 38 3D 34 30 30 30 30 30 37 3A 0D 选择如下协议库: 珠江-监控模块: CU3000A 参考型号: PRS3004AP 1ib06PRS0500B2000HAPRS3004A.so 如果接入8030后跟踪ss日志没有返回,确认接线没问题后,换一个8030的串口试试,优先尝 试串口3、1、2、8 其它特殊 情况说明