

海尔 KFR36-GW/DBPF 不通讯[复制链接]

获取更多资料 微信搜索蓝领星球





家电维修论坛  
www.jfxy.info



家电维修论坛  
www.jfxy.info








入手一台 海尔 KFR36-GW/DBPF 用户称 加氟就能用，入手后发现 不启动 开机 一分钟后内机运行指示灯闪烁（通讯故障）经目测 发现变频模块有明显泪痕 并有糊味 断定 模块已损坏 模块上有开关电源，估计已经不正常了，但是不知道这是不是引起不通讯的原因，指针标量的内机 通讯线 和零线之间有 75-100 v 跳变电压 零线正 通讯线负，，，外机主控板 又很低的变化电压 由于手头上无同样的模块无法代换实验，，，特来请教下，，是不是因为变频模块损坏引起的这样的通讯故障..... 先 谢！



获取更多资料



获取更多资料 微信搜索 144