



# 双压缩机电气原理图




说明：  
 1. M1为压缩机；FR1、FR2为热继电器；FU1-FU4为熔断器；FU1-FU4为急停开关；Q1为断路器。  
 2. 空心接点表示连接到端子排。

获取更多资料 微信搜索 索蓝领星球








注：图中1-1，1-2，1-3对应1#压缩机接线盒里的接线端子1，2，3。  
 2-1，2-2，2-3对应2#压缩机接线盒里的接线端子1，2，3。  
 R3，R5分别为1#，2#压缩机排气温度传感器  
 R4，R6分别为1#，2#压缩机电机热敏电阻



说明：虚线框表示元件不在电柜内，空心接点表示连接到端子排，相应序号为端子排序号，也是线标号。KA为中间继电器。  
 当采用光电式油位开关时，接到I0.6上的油位开关信号需通过KM4的常开触点隔离，接到I1.6上的油位开关信号需通过KA5的常开触点隔离，否则直接接入即可  
 如无冰点开关，请将70、101号端子短接  
 如无高低压开关，请将101端子分别与64号、65号、78号、79号端子短接

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球



说明：  
 标准工况时，排气温度和喷液阀不接。  
 排气温度和喷液阀只对制冷工况有液流时接。  
 排气温度不接时，请按F+ G+与F- G-连接。  
 EM222模块KA1、KA2、KA3为选配件，  
 非标准配置，需要时另行购买。

