

14.1.3 在制冷运转中断路器跳闸

产生的原因：断路器容量不足；空调器电源导线过细；供给电压超过额定电压的 $\pm 10\%$ 范围。

排除方法：请按图 14-3 所示的方法进行诊断和排除。




图 14-3 制冷运转中断路器跳闸排除方法




图 14-3 制冷运转中断路器跳闸排除方法 (续)