

## 14.4 大金 RY71、RY125 柜式空调器故障代码含义（见表 14-4）

表 14-4 大金 RY71、RY125 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	备注
A1	室内机电路板组合不良	
A3	排水水位系统异常	天花板悬吊式安装倾斜导致不排水
A7	风向调节电动机锁定	仅风向调节能设定
C4	热交换器温度传感系统异常	
C9	吸气温度传感器系统异常	
E0	保护装置动作 (室外)	
E3	高压压力异常 (室外)	
F3	排出盘管温度异常 (室外)	
H3	高压压力开关不良 (室外)	
H9	外气温度传感器系统异常 (室外)	
J3	排出盘管温度传感器系统异常 (室外)	
J6	热交换温度传感器系统异常 (室外)	
U2	低电压异常	
U4	传送不良 (室内机—室外机之间)	室内机—室外机之间的传送不能正常进行
U5	传送不良 (室内机—遥控器装置之间)	室内机—遥控器之间的传送不能正确进行
UA	现场设定不良	同时运转，停止多台对应的系统设定错误

注：1. 根据机型的不同，发生异常时的动作也有所不同。

2. 利用 LED 灯进行自诊断部位，掌握方法和要领。

3. 根据室内机电路板上的 LED 灯进行故障诊断。

4. 不显示“检查”，虽然系统可以运动，但必须进行检查和修理。