

26.4 奥克斯 KFR—50GW/BP、KFR—70GW/BP 变频空调器故障代码含义（见表 26-3）

表 26-3 奥克斯 KFR—50GW/BP、KFR—70GW/BP 变频空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
E0	通信故障
E1	室外环境温度传感器断路、短路
E2	压缩机过载保护
E3	过电流
E4	IPM 保护
E5	室外盘管温度过高
E6	压缩机排气温度过高
E7	电压过高
E8	室内过载传感器断路、短路
E9	室内盘管温度过高保护