

空调故障代码表 三菱重工

- E1 遥控器通信故障
- E2 重复的室内机地址
- E3 室内外机通信未建立
- E5 运转期间的通信故障
- E6 室内机热交换器温度传感器异常
- E7 室内回风温度传感器异常
- E9 室内机浮子开关动作 (排水不良)
- E10 单个遥控器控制的室内机数量过多 (多于16台)
- E11 多个遥控器的地址设置错误
- E12 地址码设置错误
- E13 风扇电机故障
- E16 室内机风扇电机异常 (直流电机)
- E19 室内机运转检查排水电机检查
- E20 室内机风扇电机转速异常 (直流电机)
- E21 FDT机组滤网开关未闭合
- E28 遥控器温度传感器
- E30 室内机和室外机的连接不匹配
- E31 重复的室外机地址号
- E32 在初级侧打开电源L3相位
- E35 制冷管高压异常
- E36-1 1号压缩机排气管温度故障
- E36-2 2号压缩机排气管温度故障
- E36-3 液体溢出异常 (压缩机吸气管温度过低)
- E37 室外机热交换器和过冷盘管温度传感器异常
- E37-1 室外机热交换器热敏电阻 (Tho-R1)故障
- E37-2 室外机热交换器热敏电阻 (Tho-R2)故障
- E37-3 室外机热交换器热敏电阻 (Tho-R3)故障
- E37-4 室外机热交换器热敏电阻 (Tho-R4)故障