

3. 滑动门故障排除方法




图 30-1 格力 T 朗系列变频空调器滑动门故障排除方法