

2.4 科龙 KFR—50、KFR—73 柜式空调器故障代码含义 (见表 2-5)

表 2-5 科龙 KFR—50、KFR—73 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
E1	过冷保护	-59	室内温度热敏电阻短路
E2	过热保护	定时与运行灯闪、蜂鸣器连响	电源相序错误
E3	压力继电器断开保护	保护与运行灯闪、蜂鸣器连响	室内外通信故障
-9	室内温度热敏电阻开路		

获取更多资料

微信搜索 蓝领星球