

31.4 双鹿 KFR—50LW/F、KFRd—50LW/F 柜式空调器故障代码含义

- (1) 室内回风温度传感器损坏（故障代码为 E5），取消系统异常保护，指示灯闪烁。
- (2) 室内盘管温度传感器损坏（故障代码为 E6），取消过载保护、制冷防霜冻功能及系统异常保护，化霜、防冷风及吹余热则用定时方式，防冷风定时时间应为 30s 开低风，压缩机开 2min 转设定风，吹余热改为 15s 低风、30s 停风，指示灯闪烁。
- (3) 室外盘管温度传感器损坏，取消温度控制除霜，改用智能除霜，指示灯闪烁（故障代码为 E7）。