

大金空调故障代码 h3 故障内容：高压开关（HPS）故障（[大金空调故障代码 E3](#)也是高压开关动作，但这是两个不同的故障情况，需要具体细分）

大金空调故障代码 h3 故障原因：

高压开关不良、电线断裂、连接器触点不良、室外机电路板不良、压缩机停止中，P 板间未进行正常传送。

大金系列产品当中出现 h3 故障是需要看机器型号的：原 VRV 系列和商用 Skyair 系列：高压开关故障；现在的为线束故障。

解决大金空调故障代码 h3 的方法如下：

①高压开关故障

- 1、检查截止阀是否已经打开。
- 2、控制 P 板是否已正确连接高压开关。
- 3、检查高压开关是否导通。
- 4、检查高压传感器特性是否正常。（测量黑白线之间的电压，根据所得电压带入公式换算为对应的压力）。

②线束故障

- 1、检查 P 板间跨接线的连接状态。
- 2、如线束连接正常，更换控制 P 板。
- 3、断电复位，故障依旧，则更换变频 P 板。

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球