

志高空调故障代码维修—电子膨胀阀故障

1、电子膨胀阀故障

现象：制冷开少匹数时，运行高/低压压力很低（低压 0.4-0.6Mpa），排气温度也低但是制冷效果很差。并且电子膨胀阀有问题的室内机会出现结冰的现象。

制热开少匹数时，高压压力较高，但是开的室内机的制热效果较差。

解决方案：（通过结冰情况或室内机 T2/T2B 温度找到有问题内机）

①电子膨胀阀插头松脱。



处理方法：重新插好电子膨胀阀端子。

②室内电子膨胀阀卡死

处理方法：电控板重新上电复位时，电子膨胀阀没有关死和顺利打开的过程。更换电子膨胀阀

③个别内机掉电，报故障后室外机又重新上了电。

处理方法：所有内机和室外机重新上电。