

大金空调故障代码 E2 故障内容：漏电检测

大金空调故障代码 E2 故障原因：

接地短路，

与电流传感器之间的配线错误、

压缩机或风扇电机绝缘不良、

A8P 板子不良、

风扇 P 板不良。

大金空调故障代码 E2 故障常见细分的 9 种故障情况：

- 1、E2-01：漏电检测故障(主机)
- 2、E2-02：漏电检测故障(副机 1)
- 3、E2-03：漏电检测故障(副机 2)
- 4、E2-06：漏电检测型芯松脱故障（主机 1）
- 5、E2-07：漏电检测型芯松脱故障（副机 1）
- 6、E2-08：漏电检测型芯松脱故障（副机 2）
- 7、E201：抽真空在 60 秒内没有结束
- 8、E203：过冷保护功能在冷藏或部分冷冻模式下发生作用 3 分钟或更长时间（控制传感器≤SP-3.0）
- 9、E207：除霜时间为 90 分钟

针对以上 9 种的故障情况维修工程师解决方法如下：

- 1、检查各电机的绝缘性。
- 2、检查高压开关线路上的插接件是否连接正常。
- 3、检查漏电检测 P 板上的配线是否存在断开的情况。
- 4、检查漏电检测 P 板上的插接件 X3A 两端是否导通，导通则正常，如不导通，更换漏电检测 P 板。
- 5、检查高压开关两端是否导通。