

大金空调故障代码 UF 故障内容：配线和配管不相配

大金空调故障代码 UF 故障原因：

室内机与室外机、室外机与室外机之间配线连接错误；

检查运转失败；

室内机 P 板故障；

忘记打开截止阀

3.52 “UF” 系统尚未设定

| | |
|---------|---|
| 遥控器显示 | UF |
| 适用机型 | 所有室内机机型 RXYQSP ~ 48PY1C |
| 故障检测方法 | 检查操作中，用于传送的室内机的数量与已改变温度的室内机的数量不对应。 |
| 故障的判断条件 | 通过检查系统在检查操作中机器的任何错误连接，一检测到上面提到的异常便可确定故障。 |
| 估计原因 | <ul style="list-style-type: none">■ 室内机-室外机以及室外机-室外机之间传送配线连接不当■ 未进行检查操作■ 室内机 PC 板不良■ 截止阀关闭 |

大金空调故障代码 UF 只有一种情况：

UF-01：配线错误确认异常

检测 UF 故障代码方法：

检查运转时，进行传送的室内机台数与温度发生变化的室内机台数不一致。



针对大金空调故障代码 UF，大金空调售后维修工程师维修步骤如下：

- 1、检查截止阀是否打开。
- 2、检查是否已进行检查运转？如是，外机按 RESET 键 5 秒。
- 3、检查室内机-室外机、室外机-室外机的连接配线是否正常？如是，再次进行检查运转。


故障检修



注意 断开或连接插接件前务必关闭电源开关，否则可能会损坏部件。



估计故障是由来自其它设备的外部因素(比如，噪音)引起的。



获取更多资料 微信搜索 蓝领星球