

大金空调故障代码 p2 故障内容:

制冷剂自动充填停止运行

大金空调故障代码 p2 故障原因:

截止阀关闭、制冷剂箱阀门关闭

大金空调售后维修工程师解决办法:

检查截止阀是否打开

获取更多资料 微信搜索蓝领星球