

大金空调故障代码 JA 故障内容：高压传感器故障

大金空调故障代码 JA 故障原因：

高压传感器故障；

与低压传感器之间接线接反；

室外机 P 板故障；

与高压传感器之间连接故障

大金空调故障代码 JA 细分为下面三种情况：

1、JA-01：高压传感器故障(主机)

2、JA-02：高压传感器故障(副机 1)

3、JA-03：高压传感器故障(副机 2)

工程师检查 JA 故障代码方法：根据高压传感器检测的压力进行故障检测


针对大金空调故障代码 JA 的三种情况，维修步骤如下：

1、检查高压传感器是否正常连接。

2、检查高压传感器特性是否正常？（测量黑白线之间的电压，根据所得电压带入公式换算为对应的压力），
如否，更换高压传感器。


3.30 “JA” 室外机：高压传感器故障

遥控器显示	JA
适用机型	RXYQ8P ~ 48PY1C
故障检测方法	根据高压传感器检测的压力检测故障。
故障的判断条件	当高压传感器短路或开路时。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 高压传感器系统不良■ 低压传感器接错■ 室外机 PC 板不良



(V2806)

*1: 电压测量点



(V2807)

获取更多资料