

大金空调故障代码 P3 故障内容：电抗器热敏电阻故障

大金空调故障代码 P3 故障原因：

热敏电阻连接故障；

翅片热敏电阻故障；

变频 P 板故障；

室外机电路板不良

大金空调故障代码 P3 细分十二种故障：

- 1、P3-01：电抗器热敏电阻 1 故障。（主机：变频 P 板 1）
- 2、P3-02：电抗器热敏电阻 1 故障。（副机 1：变频 P 板 1）
- 3、P3-03：电抗器热敏电阻 1 故障。（副机 2：变频 P 板 1）
- 4、P3-04：电抗器热敏电阻 2 故障。（主机：变频 P 板 1）
- 5、P3-05：电抗器热敏电阻 2 故障。（副机 1：变频 P 板 1）
- 6、P3-06：电抗器热敏电阻 2 故障。（副机 2：变频 P 板 1）
- 7、P3-07：电抗器热敏电阻 1 故障。（主机：变频 P 板 2）
- 8、P3-08：电抗器热敏电阻 1 故障。（副机 1：变频 P 板 2）
- 9、P3-09：电抗器热敏电阻 1 故障。（副机 2：变频 P 板 2）
- 10、P3-10：电抗器热敏电阻 2 故障。（主机：变频 P 板 2）
- 11、P3-11：电抗器热敏电阻 2 故障。（副机 1：变频 P 板 2）
- 12、P3-12：电抗器热敏电阻 2 故障。（副机 2：变频 P 板 2）

当然以上十二种情况，维修的步骤都是一样的，大金空调售后维修工程师解决方法：

- 1、检查接插件的连接情况。
- 2、将热敏电阻从室外机 P 板上拆下，然后用检测器测量电阻值是否正常？如是，更换变频 P 板；如否，更换热敏电阻。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球