

大金空调故障代码 c5 故障内容：热交换器的气管热敏电阻故障

大金空调故障代码 c5 故障原因：

热敏电阻连接故障；

热敏电阻故障；

室内机 P 板故障

3.10 “C5” 室内机：气管用热敏电阻 (R3T) 故障

遥控器显示	C5
适用机型	所有室内机机型
故障检测方法	通过气管热敏电阻检测的温度进行故障检测。
故障的判断条件	如果在机器运行期间气管热敏电阻断开或短路。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 气管用室内机热敏电阻 (R3T) 不良■ 室内机 PC 板不良

上海大金空调维修工程师检测方法：根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测

大金空调售后维修工程师解决大金空调故障代码 c5 的方法如下：

- 1、从内机 P 板上拔出热敏电阻，再重新插入。
- 2、测量阻值、温度特性是否正常。（一般来说，20°C时，阻值为 25kΩ左右；25°C时，20kΩ左右。）

故障检修

