

大金空调故障代码 CA 故障内容：排气热敏电阻故障

大金空调故障代码 CA 故障原因：

热敏电阻连接故障；

热敏电阻故障；

室内机 P 板故障

CA 故障检测方法：根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测

解决 CA 故障维修方法所示：

- 1、从内机 P 板上拔出热敏电阻，再重新插入。
- 2、测量阻值、温度特性是否正常。（一般来说，20°C时，阻值为 25kΩ左右；25°C时，20kΩ左右。）

获取更多资料 微信搜索蓝领星球