

9.2 乐华 KFR—125LW 柜式空调器故障代码含义 (见表 9-2)

乐华 KFR—125LW 柜式空调器是一个 OEM 产品。

表 9-2 乐华 KFR—125LW 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	故障原因
E1	串行通信错误	控制板测到室内机传来异常信号
E2		
E3		室内机测到控制板传来异常信号
P1	保护装置动作	内管过热
P2		内管过冷
P3		压缩机过电流
P4		压力开关动作
F1	电阻断路或受损	室内盘管温度传感器不良