

大金空调故障代码 u6 故障内容：室内机之间的通信故障

大金空调故障代码 u6 故障原因：配线故障，室内机电路板不良、因噪音导致功能异常

大金空调故障代码 u6 大金空调售后维修工程师解决方法：检查室内机-室内机之间的配线连接

(大金室内机更多的故障代码请阅读：“大金空调室内机故障代码”和“大金 VRV 室内机空调故障代码”)

大金空调故障代码 u8 故障内容：遥控器之间的通信故障

大金空调故障代码 u8 故障原因：主遥控器与辅遥控器之间传送故障；副遥控器相互连接；遥控器 P 板故障

大金空调故障代码 u8 大金中央空调维修工程师解决方法：检查是否通过 2 个遥控器控制？如是，将一个遥控器设为“副”后，断电复位

获取更多资料