

大金空调故障代码 J7 故障内容：液管热敏电阻故障

大金空调故障代码 J7 故障原因：

热敏电阻连接故障；

热敏电阻故障；

室外机 P 板故障

3.28 “J7” 室外机：液管热敏电阻 (R6T) 故障

遥控器显示	J7
适用机型	RXYQSP ~ 48PY1C
故障检测方法	通过液管热敏电阻检测的温度进行故障检测。
故障的判断条件	当液管热敏电阻短路或开路时。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 液管热敏电阻 (R6T) 故障■ 室外机 PC 板故障■ 热敏电阻连接不良

大金空调故障代码 J7 细分为以下 5 种情况：

- 1、J7-01：过冷却热交液管热敏电阻故障(主机)
- 2、J7-02：过冷却热交液管热敏电阻故障(副机 1)
- 3、J7-03：过冷却热交液管热敏电阻故障(副机 2)
- 4、J701：超出启动条件（EOS 为 20 度或更高温度。）
- 5、J702：除霜时间过长

检查 J7 故障代码方法：根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测。

针对以上情况的维修步骤如下：


- 1、检查接插件的连接情况。
- 2、将热敏电阻从室外机 P 板上拆下，然后用检测器测量电阻值是否正常？如是，更换外机控制 P 板；如否，更换热敏电阻。

故障检修



注意

断开或连接插接件前务必关闭电源开关，否则可能会损坏部件。



获取更多资料 微信搜索蓝领星球