

大金空调故障代码 J9 故障内容：热敏电阻（制冷剂回路）故障

大金空调故障代码 J9 故障原因：

热敏电阻连接故障；

热敏电阻故障；

室外机 P 板故障

### 3.29 “J9” 室外机：过冷热交换器气管热敏电阻（R5T）故障

遥控器显示	J9
适用机型	RXYQ8P ~ 48PY1C
故障检测方法	通过过冷热交换器气管热敏电阻检测的温度进行故障检测。
故障的判断条件	当过冷热交换器气管热敏电阻短路或开路时。
估计原因	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 过冷热交换器气管热敏电阻（R5T）故障</li><li>■ 室外机 PC 板故障</li></ul>

大金空调故障代码 J9 细分为以下 4 种情况：

- 1、J9-01：过冷却热交出口热敏电阻故障(主机)
- 2、J9-02：过冷却热交出口热敏电阻故障(副机 1)
- 3、J9-03：过冷却热交出口热敏电阻故障(副机 2)
- 4、J901：全制冷时间过长

针对大金空调故障代码 J9 的四种情况，维修步骤如下：


- 1、检查接插件的连接情况。
- 2、将热敏电阻从室外机 P 板上拆下，然后用检测器测量电阻值是否正常？如是，更换外机控制 P 板；如否，更换热敏电阻。

## 故障检修



注意

断开或连接插接件前务必关闭电源开关，否则可能会损坏部件。



获取更多资料 微信搜索蓝领星球