

大金空调故障代码 h9 故障内容：室外空气热敏电阻故障

大金空调故障代码 h9 故障原因：

室外气温热敏电阻连接故障；

室外气温热敏电阻故障；

室外机 P 板（A1P）故障

连接器触点不良

3.23 “H9” 室外机：室外空气热敏电阻（R1T）故障

遥控器显示	H9
适用机型	RXYQSP ~ 48PY1C
故障检测方法	通过室外空气热敏电阻检测的温度进行故障检测。
故障的判断条件	当室外空气温度热敏电阻发生短路或开路时。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 室外空气用热敏电阻（R1T）不良■ 室外机 PC 板（A1P）不良

大金空调故障代码 h9 故障常见细分为三种故障：

- 1、H9-01：外气热敏电阻故障(主机)
- 2、H9-02：外气热敏电阻故障(副机 1)
- 3、H9-03：外气热敏电阻故障(副机 2)


以上的三种情况大金空调维修工程师解决方法如下：

- 1、检查接插件的连接情况。
- 2、将热敏电阻从室外机 P 板上拆下，然后用检测器测量电阻值是否正常？如是，更换外机控制 P 板；如否，更换热敏电阻。

故障检修



注意 断开或连接插接件前务必关闭电源开关，否则可能会损坏部件。



获取更多资料 微信搜索蓝领星球