

大金空调故障代码 u7 故障内容：室外机和室外储热单元之间的通信故障

大金空调故障代码 u7 故障原因：

室外机与室内机外部控制适配器之间配线连接错误；

室外机之间配线连接错误；

冷热切换设定错误；

制冷/制热成组地址设定错误（功能装置、室外机外部控制适配器）；

室外机 P 板故障；

室外机外部控制适配器故障

3.46 “U7” 室内机：室外机之间传送故障

遥控器显示	U7
适用机型	所有室内机机型 RXYQ8P ~ 48PY1C
故障检测方法	微机检查室外机之间是否有传送。
故障的判断条件	在某段时间内，传送未正常进行。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 室外机—室外机外部控制转接器之间的传送配线连接错误■ 室外机之间传送配线连接错误■ 制冷 / 制暖选择错误■ 制冷 / 制暖统一地址错误（室外机，室外机的外部控制转接器）■ 室外机 PC 板 (A1P) 不良■ 室外机外部控制转接器的检测

大金空调故障代码 u7 细分八种故障：

- 1、U7-01：外部控制装置安装时的异常
- 2、U7-02：外部控制装置安装时的报警

- 3、U7-03: 主机- 副机 1 之间的异常
- 4、U7-04: 主机- 副机 2 之间的异常
- 5、U7-05: 多联系统异常
- 6、U7-06: 副机 1·2 手动地址错误
- 7、U7-07: 同一系统连接有 4 台以上外机
- 8、U7-11: 试运转室内连接容量异常

以上 8 种情况大金空调售后维修工程师解决方法:

- 1、检查室外机系统是否有断线或接线错误。
- 2、检查制冷、制热选择是否设为“单独 (IND)”? 如否, 将制冷、制热选择设为“单独 (IND)” ; 如否, 更换控制 P 板。
- 3、检查制冷、制热选择是否设为“主 (MASTER)” ? 如是, 则正确设置地址。
- 4、检查制冷、制热选择是否设为“副 (SLAVE)” ? 如否, 更换控制 P 板; 如是, 检查是否用外部控制转接器且制冷、制暖统一地址是否匹配? 如否, 更换室外机用外部控制转接器。