

大金空调故障代码 J0 故障内容：热敏电阻配线错误

大金空调故障代码 J0 细分为 6 种以下情况情况：

- 1、J051：与正常运行相同
- 2、J061：异常 off 点
- 3、J062：未返回
- 4、J064：高压不上升
- 5、J065：高压不下降
- 6、J081：抽真空所需时间延长

大金空调故障代码 J0 以上的六种情况，上海大金中央空调维修工程师解决方法维修步骤如下：

- 1、检查热敏电阻的连接情况。
- 2、将热敏电阻从室外机 P 板上拆下，然后用检测器测量电阻值是否正常？如是，更换外机控制 P 板；如否，更换热敏电阻。

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球