

志高空调故障代码维修—线控器通讯故障

E9：线控器通讯故障

①检查线控器通讯线插头及插针是否松脱或接错。



解决方案：检查每一根针，如果有松脱则重新接好，否则进行下一步检查。

②更换室内机电控板。

解决方案：更换室内机板，如果不能解决问题则进行下一步检查。

③更换室线控器

解决方案：更换线控器。