

故障 4 格力 KFR—32GW/ (3258A) 开机 3h 不制冷。

分析与检测：现场检查制冷系统脏堵，用气焊取下过滤器后，用 R113 清洗剂或三氯乙烯清洗后，用高压氮气清除污物，严重时，可以更换该部件。

经验与体会：脏堵，制冷系统中压缩机产生的机械磨损造成的金属粉末，管道内的一些焊渣微粒，系统部件内部和制冷剂所含的一些杂物以及冷冻油内的污物，安装或维修时制冷系统排空不良进入空气等因素，形成的氧化污物对过滤器产生堵塞，使制冷剂受阻，影响正常的制冷制热效果。