

28.6 现代 LF—12WAK 分体立柜式房间空调器故障代码含义

E1 有如下原因：1) 冷凝器前有障碍物；2) 控制电路异常；3) 三相电源断相；4) 室外环境温度高于 43℃；5) 工作电流过大使保护器动作，或高压管压力过大使高压开关动作。

E2 有如下原因：1) 室内风机不转或风口堵住；2) 室内环境温度低于 18℃；3) 盘管温度传感器折断；4) 盘管温度传感器插头没插好；5) 控制回路异常。

获取更多资料
微信号：蓝领星球