

大金空调故障代码 p8 故障内容：

制冷剂自动充填期间的热交换器防冻结保护动作

大金空调故障代码 p8 故障原因：

空调自我保护一种方式

大金空调售后维修工程师解决方法：关闭制冷剂罐，重新进行试运转即可。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球