

大金空调故障代码 E8 故障内容：变频压缩机过电流（这点和大金空调故障代码 L8 情况相似）

大金空调故障代码 E8 故障原因：

压缩机不良、

变频器的主电路电容器不良、

室外机电路板不良、

功率晶体管不良、

短路

E8 故障检测方法：通过检测变频器功耗或压缩机运行期间由 CT 检测到的输入电流来检测输入过电流。

解决大金空调故障代码 E8 的方法如下：

检测输入电流是否高于停止电流？如否，更换室外机控制 P 板；如是，关闭电源并断开线束 UVW，用变频器检查器进行检查。如 LED 灯熄灭，则校正电源或更换 PM1；如 LED 灯不熄灭，则关闭电源并重新连接线束。

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球