

大金空调故障代码 U9 故障内容：通信故障（其它系统）

大金空调故障代码 U9 故障原因：

其它室内机与室外机之间传送故障、

其它室内机的电子膨胀阀故障、

其它室内机的 P 板故障、

室内机与室外机之间配线连接错误

大金空调故障代码 U9 只有一种情况：

U9-01：其他内机异常

检测 U9 故障方法：通过室外机 P 板检测系统中其它室内机的故障信号

解决 U9 故障维修步骤如下所示：

显示“U9”的室内机 P 板正常。请检查其他系统的室内机，按照相应故障代码进行故障诊断。

3.48 “U9”室内机：同一系统内的室内机和室外机之间的传送故障

遥控器显示	U9
适用机型	所有室内机机型
故障检测方法	检测相关系统内任何其它室内机的故障信号。
故障的判断条件	当在相关系统内任何其它室内机上确定故障时。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 其它系统的内部或外部传送故障■ 其它系统内的室内机电子膨胀阀故障■ 其它系统内的室内机 PC 板不良■ 室内机—室外机之间传送配线连接错误

故障检修



注意 断开或连接插接件前务必关闭电源开关，否则可能会损坏部件。

