

大金空调故障代码 J2 故障内容：压缩机电流传感器故障

大金空调故障代码 J2 细分为 5 种情况：

- 1、J201：ESV 未打开
- 2、J221：BSV 没有打开
- 3、J241：DSV 没有打开
- 4、J281：蒸发器风扇反向旋转
- 5、J291：抽真空时间过长

3.24 “J2” 室外机：电流互感器故障

遥控器显示	J2
适用机型	RXYQSP ~ 48PY1C
故障检测方法	根据电流互感器检测的电流值检测故障。
故障的判断条件	标准压缩机运转期间电流互感器检测的电流值为 5A 或更低或 40A 或更高时。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 电流互感器故障 (A6P, A7P)■ 室外机 PC 板故障

以上五种情况，大金空调售后维修工程师解决方法如下：

- 1、检查压缩机电流传感器是否正常。
- 2、检查连接至压缩机的配线是否正确。（如 UVW 的相序、配线是否与电气配线图相同）
- 3、检查压缩机是否正常。

故障检修



注意

断开或连接插接件前务必关闭电源开关，否则可能会损坏部件。

