

大金空调故障代码 U1 故障内容：缺相、反相

大金空调故障代码 U1 故障原因：电源反相；电源 T 相缺相；室外机 P 板故障

大金空调故障代码 U1 细分六种故障：

- 1、U1-01：电源反相/ 缺相(主机)
- 2、U1-04：[电源接通的情况下]电源反相(主机)
- 3、U1-05：电源反相/ 缺相(副机 1)
- 4、U1-06：[电源接通的情况下]电源反相(副机 1)
- 5、U1-07：电源反相/ 缺相(副机 2)
- 6、U1-08：[电源接通的情况下]电源反相(副机 2)

3.41 “U1”反相，缺相

遥控器显示	U1
适用机型	RXYQSP ~ 48PY1C
故障检测方法	通过反相检测电路来检测各相的相位，判断相位是否正确或反相。
故障的判断条件	当相间发生重大相位差时。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 电源反相■ 电源缺相■ 室外机 PC 板 (A1P) 不良

针对以上六种情况，大金空调售后维修工程师解决办法：

- 1、检查外籍电源端子是否缺相。
- 2、更换 1 处电源线的相位，如故障依旧，更换控制 P 板。

故障检修



注意

断开或连接插接件前务必关闭电源开关，否则可能会损坏部件。

