

故障7 美的 KFR—32GW/Y 空调器制冷一段时间后，室内机无显示。

故障现象：制冷一段时间后，室内机无显示。

分析与检测：该空调器制冷工作一段时间后，室内机无显示，也不接收遥控器信号，测量主控板上电源 +12V、+5V 都正常，给主控板一个强制复位信号，主控板开机运行正常，过 1h 后，空调器又停机。

维修方法：将该主板复位电路 IC05 更换后，试机，运行正常。