

大金空调故障代码 h8 故障内容：直流电压/直流电流传感器异常

大金空调故障代码 h8 故障原因：

室外机印刷电路板不良；

电流互感器不良、

电抗器不良、

变频器系统配线不良、

功率晶体管不良

大金空调维修工程师检测方法：基于压缩机运转频率和输入电流来识别直流电压或直流电流传感器系统异常

解决大金空调故障代码 h8 方法如下：更换室外机控制 P 板即可。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球