

志高空调故障代码维修—冷凝盘管温度过高保护

P5：管温高温保护

① 检查冷凝器的散热是否正常

解决方案：如果散热不正常则保证室外机冷凝器能顺利散热。否则进行下一步检查；

②测量冷凝器盘管温度传感器电阻值（ $5K\ \Omega/25^{\circ}\text{C}$ ），检查是否发生阻值漂移。



温度高，电阻值小

解决方案：如果电阻值发生偏移则更换传感器。