

(8) 故障代码：RUN 指示灯点亮、闪亮 2 次/8s。代码含义：冷媒不足。检测工具：指针式万用表。故障检测及维修见下表。

1. 故障检测方法		4. 故障诊断	
2. 故障确定条件		诊断方法	维修方法
通过 TA 检测出的输入电流和压缩运转频率来判断出冷媒不足			
• 当冷媒不足判定达到 4 次以上时停机。异常初次发生后 60min 内，若不发生 OL、散热翅片温度上升，冷媒不足，压缩机起动不良，TA 异常，吐出管温度异常等故障则计数器清零			修正喇叭口，更换接头
• 冷媒泄漏造成冷媒不足 • 压缩机不良造成输入电压低下			检查功率晶体管损伤，并修正更换龟裂配管
			检查配管，修正更换龟裂配管
			TA 异常
			更换压缩机
			维修完毕